

## **VITESSE DE ROTATION – CONSEILS**

### **SCIE**

➤ Lame carbure :

Vitesse de rotation 3000 à 5000

Référence lame scie HW pour mise à format HW Ø 300  
3.2/2.2 x 30 x Z=96 TP avec 2TE10CP60HW.

### **USINAGE**

➤ Fraise ou diamant à carbure :

Vitesse de rotation 16000 à 19000

Avance contour externe 1M/Mn

Avance pleine matière 0.3 M/Mn